

SUBARU G-BOOK ALPHA対応ナビゲーションシステム(メーカー装着オプション)携帯電話適合表

- 動作確認済みBluetooth内蔵携帯電話一覧
- 動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。
- 機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- インプレッサでハンズフリー通話機能を利用する際は、「ボイスコントロールマイク」(ディーラー装着オプション)が必要です。
- 下記注記もあわせてご確認ください。

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | 発売時期 | ハンズフリー通話 | G-BOOK ALPHA | 備考 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|--------------|--|
| au | カシオ 東芝 | E03CA | 2006/12 | | | |
| | | W54T | 2007/07 | | 20 | |
| | | W52T | 2007/02 | | | |
| | | W44T | 2006/06 | | | |
| | | W41T | 2006/02 | | | |
| NTTDoCoMo | 松下 | P904i | 2007/06 | | | |
| | | P902iS | 2006/06 | | | 注1下記を参照ください。 |
| | | P902i | 2005/12 | | | 注1下記を参照ください。 |
| | モトローラ | M702iG | 2006/12 | 11 | 20 | |
| | | M702iS | 2006/12 | 11 | 20 | |
| SoftBank | シャープ | 913SH | 2007/07 | 8 | x | |
| | | 912SH | 2007/06 | 8 | x | |
| | | 911SH | 2006/11 | 8 | x | |
| | | 910SH | 2006/11 | 8 | x | |
| | | 905SH | 2006/05 | 8 | x | |
| | | 904SH | 2006/04 | 8 | x | |
| | | 903SH | 2005/08 | x | x | |
| | | 902SH | 2004/12 | x | x | |
| | | 815SH | 2007/07 | 8 | 17 20 | |
| | | 814SH | 2007/07 | 8 | 17 20 | |
| | | 813SH | 2007/03 | 8 | x | |
| | | GENT (812SHs) | 2007/07 | 8 | 17 20 | |
| | | 812SH | 2007/02 | 8 | x | |
| | | 811SH | 2006/10 | 8 | x | |
| | | 810SH | 2006/10 | 8 | x | |
| | | 802SH | 2005/01 | x | x | |
| | | SLIMIA (705SH) | 2006/06 | 1 8 | x | |
| | | 703SHf | 2005/11 | x | x | |
| | | 703SH | 2005/08 | x | x | |
| | 東芝 | 911T | 2007/03 | 9 | 17 20 | Bluetooth接続後、携帯電話の電源をOFF/ONすると通信が出来ない場合があります |
| | | 910T | 2006/10 | 9 | 17 | |
| | | 811T | 2006/11 | x | x | |
| | | 810T | 2006/10 | x | x | |
| | | 803T | 2005/10 | 11 12 14 | 17 | |
| | | 705T | 2006/06 | 14 | 17 | |
| | NEC | 804N | 2006/04 | x | x | |
| | | 706N | 2007/03 | x | x | |
| | | 705N | 2006/12 | x | x | |
| | ソニー | 802SE | 2004/12 | x | x | |
| | | 804NK | 2006/07 | 8 12 14 | x | |
| | ノキア | 705NK | 2007/01 | 8 12 14 | x | |
| | | 805SC | 2007/06 | 8 14 | x | |
| | サムスン | 709SC | 2006/12 | x | - | |
| 708SC | | 2007/03 | x | - | | |
| 707SC | | 2007/03 | x | - | | |
| 707SC | | 2006/11 | x | - | | |
| 706SC | | 2006/10 | x | - | | |
| 705SC | | 2006/10 | x | - | | |
| 705SC | | 2006/10 | x | - | | |
| 松下 | 810P | 2007/06 | 2 8 10 14 | x | | |
| | 706P | 2007/03 | 8 14 | x | | |
| | 705P | 2006/10 | 8 14 | x | | |

:利用可能、x:利用不可、:制限付きで利用可能

- “-”は携帯電話の機能や仕様によって確認できない、もしくは確認しない場合を表します。
- 起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使えなくなる場合があります。
- 電話帳に画像などを添付している場合は、うまく転送できない場合があります。
- この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。
- NTT DoCoMo共通:マルチナンバー及び2in1サービスをご利用の場合は、ヘルプネットが使用できません。
- NTT DoCoMo共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビゲーションから発信できない場合があります。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。

バッテリー切れ セルフモード設定 オートロック設定 Bluetooth電源OFF

携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップ又はドコモコールセンター(0120-800-000:年中無休 9:00~20:00へお尋ね下さい。)

- 1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- 2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
- 3 ナビから着信音が鳴りません。
- 4 携帯電話が待受け画面以外の時、着信が出来ません。
- 5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
- 6 着信拒否が出来ません。
- 7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。
- 8 応答保留が出来ません。
- 9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- 10 ナビからのトーン信号が出来ません。
- 11 発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ません。
- 12 通話転送が出来ません。
- 13 電話帳転送が出来ません。
- 14 電話帳転送に制限があります。
- 15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- 16 携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。
- 17 回線交換方式のみ利用可能です。
- 18 オペレーターサービスが利用できません。
- 19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
- 20 ヘルプネットが利用できません。

SUBARU G-BOOK ALPHA対応ナビゲーションシステム(メーカー装着オプション)携帯電話適合表

Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済み携帯電話一覧

- ・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。
- ・動作確認は、一定の条件下で動作することを確認したものであり、動作を保証するものではありません。
- ・機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・インプレスでハンズフリー通話機能を利用する際は、「ボイスコントロールマイク」(ディーラー装着オプション)が必要です。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | 発売時期 | ハンズフリー通話 | G-BOOK ALPHA | 備考 | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|--------------|----|--|
| au | カシオ | W52CA | 2007/06 | 19 | | | |
| | | W51CA | 2007/02 | 19 | | | |
| | | W43CA | 2006/09 | 19 | | | |
| | | W42CA | 2006/06 | 19 | | | |
| | 東芝 | W53T | 2007/06 | | | 20 | |
| | | W51T | 2007/02 | | | | |
| | | W47T | 2006/12 | | | | |
| | | DRAPE(W46T) | 2006/12 | | | | |
| | | W45T | 2006/09 | | | | |
| | | W43T | 2006/04 | | | x | |
| | | A5523T | 2007/01 | | | x | |
| | | 三洋 | W53SA | 2007/07 | | | |
| | W52SA | | 2007/06 | | | | |
| | W51SA | | 2007/02 | | | | |
| | W43SA | | 2006/10 | | | | |
| | W42SA | | 2006/10 | | | 20 | |
| | W33SA | | 2006/06 | | | 20 | |
| | E02SA | | 2006/07 | 19 | | 20 | |
| | A5527SA | | 2007/07 | | | 20 | |
| | A5524SA | | 2007/02 | 2 | | | |
| | A5522SA | | 2006/09 | | | | |
| | ジュニアケータイ (A5520SA) | | 2006/09 | | | | |
| | ソニー | W52S | 2007/06 | 19 | | | |
| | | W51S | 2007/02 | 19 | | | |
| | | W44S | 2006/12 | 19 | | | |
| | | W43S | 2006/09 | | | | |
| | | W42S | 2006/06 | | | x | |
| | 松下 | W52P | 2007/06 | 19 | | | |
| | | W51P | 2007/02 | 19 | | | |
| | 京セラ | MEDIA SKIN (W52K) | 2007/03 | 19 | | | |
| | | W51K | 2007/02 | 19 | | 20 | |
| | | W44K | 2007/05 | 19 | | | |
| | | W44K | 2006/11 | 19 | | | |
| | | W43K | 2006/09 | 13 19 | | | |
| | | W42K | 2006/06 | | | | |
| | | A5526K | 2007/05 | | | | |
| | A5521K | 2006/05 | | | x | | |
| | 日立 | W52H | 2007/06 | 19 | | | |
| | | W51H | 2007/02 | 19 | | | |
| | | W43H | 2007/01 | 19 | | | |
| | | W43H | 2006/09 | 19 | | | |
| | | W42H | 2006/06 | 19 | | | |
| | シャープ | W52SH | 2007/07 | | | 20 | |
| | | W51SH | 2007/03 | | | | |
| | | W41SH | 2006/09 | | | 20 | |
| | NTT DoCoMo(F O) | NEC | N904i | 2007/05 | 19 | x | |
| | | | N903i | 2006/11 | 19 | x | |
| N902iX (HIGH-SPEED) | | | 2006/08 | 19 | x | | |
| N902iS | | | 2006/06 | 19 | x | | |
| N704iμ | | | 2007/07 | | | | |
| N703iμ | | | 2007/02 | | | | |
| N703iD | | | 2007/01 | | | | |
| N702iS | | | 2006/08 | | | x | |
| SIMPUREN1 (N601i) | | | 2006/12 | | | | |
| SIMPUREN (N600i) | | | 2006/04 | x | | x | |
| ソニー | | S0903iTV | 2007/06 | 11 | | | |
| | | S0903i | 2006/11 | | | | |
| | | S0902iWP+ | 2006/06 | 13 | | | |
| | | S0704i | 2007/07 | | | | |
| | | S0703i | 2007/02 | 11 | | | |
| 松下 | | S0702i | 2006/05 | 13 | | | |
| | | P703iμ | 2007/02 | | | | |
| | | P703i | 2007/02 | | | | |
| | | P702iD | 2006/08 | | | x | |

| 通信事業者名 | メーカー | 機種 | 発売時期 | ハンズフリー通話 | G-BOOK ALPHA | 備考 | |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|----------|--------------|----|--|
| NTT DoCoMo(F O) | シャープ | SH904i | 2007/05 | | 20 | | |
| | | SH903iTV | 2007/02 | x | x | | |
| | | SH903i | 2006/10 | 13 | | | |
| | | DOLCESL (SH902iSL) | 2006/07 | 13 | 20 | | |
| | | SH902iS | 2006/05 | 13 | | | |
| | | SH703i | 2007/02 | | | | |
| | SH702iS | 2006/07 | 13 | | | | |
| | 富士通 | F904i | 2007/06 | | | 20 | |
| | | F903iX | 2007/02 | | | | |
| | | F903i | 2006/11 | | | | |
| | | F902iS | 2006/06 | | | | |
| | | らくらくホンベーシック (F883i) | 2007/04 | | | | |
| | | F704i | 2007/07 | | | | |
| | F703i | 2007/02 | | | | | |
| | 三菱 | D904i | 2007/06 | | | | |
| | | D903iTV | 2007/02 | | | | |
| | | D903i | 2006/11 | | | | |
| | | D902iS | 2006/06 | | | | |
| | | Music PorterX (D851iWM) | 2006/04 | | | | |
| | | D800iDS | 2007/02 | | | | |
| | | D703i | 2007/02 | | | 20 | |
| | D702iF | 2006/09 | | | | | |
| | 三洋 | SA702i | 2006/07 | 5 | x | | |
| | LG電子 | SIMPUREL2 (L602i) | 2007/06 | - | - | | |
| | | SIMPUREL1 (L601i) | 2006/11 | x | x | | |
| | | SIMPUREL (L600i) | 2006/04 | x | x | | |
| | (mov a) | NEC | N506iS | 2006/03 | | 17 | |
| 松下 | | P506iC | 2006/04 | 19 | 17 | | |

:利用可能、x:利用不可、 :制限付きで利用可能

" - "は携帯電話の機能や仕様によってナビと接続できない場合を表します。

Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。

この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。

この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。

NTT DoCoMo共通:マルチナンバー及び2in1サービスをご利用の場合は、ヘルプネットが使用できません。

NTT DoCoMo共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビゲーションから発信できない場合があります。

au共通:G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。

au共通:アダプタのソフトバージョンによっては、ご利用になれない場合があります(Winのみ)。アダプタの最新ソフトをご確認ください。

(過去のソフトバージョンアダプタは、有償にて最新ソフトにバージョンアップすることが出来ます。詳しくは、お買い求めになられた販売店、もしくはアイオーデータ機器へお尋ねください)

1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。

2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

3 ナビから着信音が鳴りません。

4 携帯電話が待受け画面以外の時、着信が出来ません。

5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

6 着信拒否が出来ません。

7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。

8 応答保留が出来ません。

9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

10 ナビからのトーン信号が出ません。

11 発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ません。

12 通話転送が出来ません。

13 電話帳転送が出来ません。

14 電話帳転送に制限があります。

15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。

16 携帯電話の状態とナビの表示が一致しません。

17 回線交換方式のみ利用可能です。

18 オペレーターサービスが利用できません。

19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。

20 ヘルプネットが利用できません。